



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Comunidad Semax	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Semax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0136-43	FECHA:	22 de mayo d 2024.



Foto1: Se puede apreciar la reconstruccion en curso del repello del modulo No. 1



Foto 2: Mantenimiento de ventanas y cambio de estructura metalica en el modulo No. 1



Foto 3: Inicio del proyecto de pintar establecimiento lado exterior, modulo No. 2



Foto 4: Pintura interior en el modulo No. 2



Foto 5: Reparacion de puertas y ventanas en el modulo No. 2



Foto 6: Reparacion de repello y pintura modulo No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

