

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Comunidad Semax	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Semax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0136-43	FECHA:	22 de mayo de 2024.



Foto 1: Lugar de captación de agua en el establecimiento educativo



Foto 2: Obra concluida de pintura exterior e interior del modulo No. 2



Foto 3: Acabado de pintura exterior en el modulo No. 1



Foto 4: Pintura interior en el modulo No. 2





Foto 5: Reparación de repello y pintura en el modulo No. 1




Foto 6: Obra concluida de pintura exterior e interior de los modulos 1 y 2 así como la reparación de paredes, ventanas y puertas, entechado y estructuras metálicas así mismo como la captación de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

