

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SETZAC CATALPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0140-43	FECHA:	23 DE MAYO 2024



Foto 1: se observa la destruccion del edificio escolar para hacer su mantenimiento previo a la remozamiento



Foto 2: se observa que ya se inicio la reparacion del edificio escolar para mejor y mantener los modulos



Foto 3: aquí se ve que ya se esta avanzando la reparacion de las ualas y hacer un mantenimiento del edificio escolar



Foto 4: se observa que ya esta instaladas las estructuras metalicas, como los tubos de 4x4 para el entechado de las laminas



Foto 5: se observa que ya se ha instaladas las costaneeras como instalacion de laminas, se ve que ya esta estructuradas todas instalaciones



Foto 6: se observa que ya se ha terminando solo se hace falta instalacion de las puertas y las chapas de las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

