

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | CHISEC             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ALTA VERAPAZ  | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD CATALPEC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-13-0143-43 | FECHA:                         | 23/05/2024         |



Foto 1: Se observa la finalización de la obra.



Foto 2: Se terminó de instalar el techo.



Foto 3: Instalación del techo de las dos aulas



Foto 4: Se observa el corredor de las dos aulas




Foto 5: Se instalaron las estructura y se colocaron las láminas del techo.



Foto 6: Instalación de puertas de metal para las dos aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la UPRAL MUYA

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público