

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | CHISEC                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SEMAX, CHISEC ALTA VERAPAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16 - 13 - 0963 - 43         | FECHA:                         | 24/05/2024                       |



Se observa el techo terminado.



Se observa el espacio de las ventanas terminadas.



Se observa la finalización de colocación de techo.



Se observa el retiro de todos los materiales que se usaron.




Se observa la limpieza de la construcción terminada.



Se observa la inauguración con las autoridades educativas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Anexo de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|