

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 30 DE JUNIO JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0973-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: La cubierta de lámina se encuentra en muy mal estado. En época de lluvia se filtra el agua a las aulas.



Foto 2: Pared de las aulas donde se filtra el agua por tener láminas en mal estado.



Foto 3: Parte interior de las aulas.



Foto 4: Parte de los pilares del muro perimetral apunto de caer, los sostienen unicamente la malla.



Foto 5: El muro perimetral en mal estado.



Foto 6: La malla en mal estado del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público