

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verpaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. "ALDEA SAMOCCH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Samococh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0974-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: se obserba que las aulas no poseen energia electrica



Foto 2: imagen de las aulas las cuales se les hara instalacion electrica por dentro y por fuera.



Foto 3: parte de las aulas que necesitan instalacion electrica



Foto 4: modulo 3 necesita muro perimetral



Foto 5: entortado del corredor del modulo 3



Foto 6: canales y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verpaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. "ALDEA SAMOCOCH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Samococh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0974-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: se observa que las aulas no poseen energía eléctrica



Foto 2: imagen de las aulas las cuales se les hará instalación eléctrica por dentro y por fuera.



Foto 3: parte de las aulas que necesitan instalación eléctrica



Foto 4: modulo 3 que necesita del muro perimetral para p



Foto 5: entortado del corredor del modulo 3



Foto 6: canales y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

