



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAMOCOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0974-43	FECHA:	28/05/2024



Foto1: Gradas lateral del muro perimetral



Foto 2: Reparación de la energía eléctrica



Foto 3: Reparación de la energía eléctrica




Foto 4: pintada de gradas frontal del establecimiento.



Foto 5: Reparación de puerta y porton de acceso principal del establecimiento.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAMOCOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0974-43	FECHA:	28/05/2024




Foto1: Cementación del muro perimetral



Foto 2: fase intermedia muro perimetral



Foto 3: Fase intermedia rampa con barranda




Foto 4: Construcción de gradas frontal muro perimetral.




Foto 5: terreplen del suelo al llegar altura de muro perimetral.



Foto 6: Terreplen del suelo al llegar altura de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

