

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Limón Sur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 13 - 0981 - 43	FECHA:	24/05/2024



Foto1: Se observa la aplicación de la pintura en las paredes con trabajos de padres de familia en el modulo 1.



Foto 2: Se observa la preparación del espacio donde será instalado el piso cerámico con la ayuda de los padres en el modulo 1



Foto 3: Se observa los trabajos con la rectificación de las puertas del modulo 1



Foto 4: Se observa la limpieza de las bases de los vidrios e reemplazando las partes inservibles en el modulo 1



Foto 5: Se observa la reparación de la hundición que padece el corredor en el modulo 1.



Foto 6: Se observa la reacondicionamiento y mantenimiento de la batería de letrina para niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público