



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LOMAS DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0982-43	FECHA:	28/05/2024



Se observa el predio del establecimiento que se esta remozando



se observa el avance muro perimetral del establecimiento que se esta remozando





Foto 3: construccion de una puerta de entrada hacia el establecimiento.



se observa la iniciacion de la construccion del muro perimetral del establecimiento



Se observa el 90% de la construccion del muro perimetral del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

