



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LOMAS DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0982-43	FECHA:	28/05/2024



Se observa el muro perimetral del establecimiento ya remozado



Se observa el avance del muro perimetral lado frontal del establecimiento



Se observa la terminación del muro perimetral del establecimiento



Se observa la instalación del porton principal del establecimiento ya remozado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

