



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Sesuchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0983-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: INICIO DEL TRABAJO DE CIRCULACION PERIMETRAL DEL PREDIO DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: EXCAVACION DE ZANJA PARA LA COLOCACION DE CIMIENTO.




Foto 3: COLOCACION DE TUBOS Y BLOCK




Foto 4: FUNDICION DE COLUMNA EN LA ESQUINA DEL CERCO PERIMETRAL PARA TENER UNA MEJOR RESISTENCIA DE LAS MALLAS.




Foto 5: COLOCACION DE TUBOS GALVANIZADOS EN LA PARTE NORTE DEL ESTABLECIMIENTO.




Foto 6: COLOCACION DEL PORTON AL ACCESO PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

