



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Sesuchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0983-43	FECHA:	28/05/2024



Foto1: FUNDICION DE COLUMNAS Y COLOCACION DE LOS TUBOS GALVANIZADOS.



Foto 2: IMAGEN DEL CERCO PERIMETRAL 100% TERMINADO.



Foto 3: PARTE ORIENTE DEL PREDIO DEL ESTABLECIMIENTO, EN DONDE SE VE LA FINALIZACION COMPLETA DEL PROYECTO DE REMOZAMIENTO.



Foto 4: TRABAJO FINALIZADO AL 100%, EN DONDE SE MUESTRA LA COLOCACION DE LOS TUBOS, MALLAS Y COLUMNAS DE CONCRETO.




Foto 5: PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO, CON EL TRABAJO FINALIZADO AL 100% EN SU TOTALIDAD.




Foto 6: EN ESTA IMAGEN, SE VE LA COLOCACION E INSTALACION DEL PORTON EN UN 100% TERMINADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

