



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SESAJAL LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0984-43	FECHA:	7/05/2024




Foto1: Aplicación de pintura a paredes exteriores del módulo 1.



Foto 2: Aplicación de pintura a paredes interiores del módulo 1



Foto 3: Colocación de estructura metálica del módulo 2.



Foto 4: Colocación de lámina del módulo 2.




Foto 5: Colocación de ventanales y puertas nuevas a módulo 3



Foto 6: Reparación y repello de pared del módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SESAJAL LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0984-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 7: Sustrucción de puertas del módulo 4



Foto 8: Sustrucción de paredes dañadas del módulo 4.



Foto 9: Sustrucción de losa sanitaria módulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPM Padres de Familia	Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	--