



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SESAJAL LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0984-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Fachada exterior del módulo 1. Finalizada la aplicación de la pintura.



Foto 2: Pintura exterior e interior del módulo 1. Se aplicó para mejorar aspecto y vida útil a paredes.



Foto 3: Aspecto del módulo 2. Una vez finalizado el mismo.



Foto 4: Aspecto final del módulo 2. realizado con estructura metálica.



Foto 5: Aspecto final del módulo 3. Terminado los trabajos de colocación de puertas, ventanales y pintura.



Foto 6: Ventanales y balcones instalados en el módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello-Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SESAJAL LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0984-43	FECHA:	22/05/2024



Foto7: Aspecto final del módulo 4. Tras la sustitución de puertas y aplicación de pintura.



Foto 8: Aspecto final de la losa sanitaria instalada en el módulo 4.



Foto 9: Aspecto final de pared sustituida del módulo 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público