

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Valle Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0009-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: Se observa el deterioro y inestabilidad de los baños.



Foto 2: Se observa el deterioro de la tasa del baño.



Foto 3: Se observa el deterioro de la pared del aula modulo 1.



Foto 4: Se observa el deterioro del corredor del aula del modulo 1.



Foto 5: Se observa el deterioro del techo del aula del modulo 1.



Foto 6: Se observa el deterioro del techos del modulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mcar

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

