

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz.	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Jacinto Chunayu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0011-43	FECHA:	12/04/2024



Foto1: Inicio de Instalacion de Piso Ceramico.




Foto 2: Colocacion de Piso Ceramico.



Foto 3: Sustitución de vidrios de las ventanas.



Foto 4: Colocacion de Piso Ceramico en Corredor.



Foto 5: Medición para la Colocación de Cielo Falso.




Foto 6: Instalacion de Base de Cielo Falso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público