

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz.	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Jacinto Chunayu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0011-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: Finalización de Instalación de Cielo Falso.



Foto 2: Finalizacion de Colocacion de Piso Ceramico en Corredor.




Foto 3: Finalización de Instalación de Vidrios.



Foto 4: Finalizacion de Colocación de Piso Ceramico dentro del Aula.




Foto 5: Aula en uso.



Foto 6: Finalizacion de Instalacion de Piso Ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público