

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sagrado Chabilchoch I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0025-43	FECHA:	15 de Julio 2024



Foto1: se observa en la fotografia el trabajo de circulacion realizado.



Foto 2: se observa en la fotografia la colocacion de poste de metal y malla donde corresponde.



Foto 3: se observa en la fotografia cuando ya esta terminado la colocacion de la malla de circulacion



Foto 4: se observa en la fotografia donde se hizo la circulacion del predio.



Foto 5: se observa en la fotografia donde se quedo el porton de entrada principal



Foto 6: se observa en la fotografia donde la circulacion ya terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público