

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Finca Las Caceras Semox	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca Las Cabeceras Semox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-00-38-43	FECHA:	Septiembre 2024




Foto 1: Se observa el deterioro del entechado de la escuela del modulo 1.



Foto 2: Se observa el deterioro de la pared de la escuela del modulo 1.



Foto 3: Se observa el deterioro del vidrio de las ventanas de la escuela del modulo 1.



Foto 4: Se observa la falta de cielo falso de las aulas de la escuela del modulo 1.



Foto 5: Se observa el deterioro del piso de las aulas de la escuela del modulo 1.



Foto 6: Se observa el deterioro del corredor de la escuela del modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEX



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

