



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. BARRIO LA LIBERTAD SAN FERNANDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA LIBERTAD SAN FERNANDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0058-43	FECHA:	SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: En la imagen se logra apreciar el lugar donde se instalará lamina aluzinc.



Foto 2: Se evidencia la estructura de madera a remozar.



Foto 3: Se logra apreciar en la imagen el mal estado de las puertas del establecimiento.



Foto 4: En la Imagen se logra apreciar el lugar donde se baseará la torta de cemento.



Foto 5: se evidencia en la imagen el deterio de la pintura exterior de edificio educativo.



Foto 6: Se logra apreciar en la imagen la necesidad de realizar el mantenimiento del porton de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

