

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIGUANHA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-2144-43	FECHA:	2/5/2024




Foto 1: Retiro de entechado (láminas en malas condiciones) y limpieza general del edificio




Foto 2: Colocación de nuevas vigas, costanera y todo el material que incluye un entechado




Foto 3: Restauración y aplicación de pintura en todo el edificio escolar



Foto 4: Limpieza general al baño Escolar.



Foto 5: Circulación de predio escolar, con poste acerrado, en el lado derecha



Foto 6: Circulación de predio escolar, con poste acerrado, en el lado izquierda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de Familia
E.O.R.M.
CASERIO SIGUANHA I
CHAHAL, A.Z.

Firma y Sello Director Centro Educativo
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SIGUANHA I
DIRECCION
CHAHAL, A.Z.