

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIGUANHA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-2144-43	FECHA:	17/05/2,024




Foto1: finalizaciòn de aplicaciòn de pintura




Foto 2: finalizaciòn con aplicaciòn de pintura en todo el edificio Escolar.




Foto 3: Finalizaciòn de obra colocaciòn de entechado y pintura nueva al edificio escolar



Foto 4: Finalizaciòn de entechado nuevo y pintura nueva del baño escolar




Foto 5: Finalizaciòn de circulaciòn area Escolar.



Foto 6: Finalizaciòn de circulaciòn area Escolar.

Observaciòn: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del B.O.D.F.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--