

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                  |                                |                             |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                     | MUNICIPIO:                     | Chahal                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio San Felipe Setzimim | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio San Felipe Setzimim |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-14-6290-43                    | FECHA:                         | 05 de Septiembre de 2024    |



Foto1: Se observa el deterioro del entechado de la escuela.



Foto 2: Se observa el deterioro de las costaneras de la escuela.




Foto 3: Se observa el deterioro de las puertas de la escuela.



Foto 4: Se observa el deterioro de la pared de la escuela.



Foto 5: Se observa el deterioro de los vidrios de las venatanas de la escuela.



Foto 6: Se observa el deterioro del piso de la cocina de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

