



Ministerio del Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SESAMAT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-15-0038-45	FECHA	26/02/2024



Foto 1: PATIO FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO: Se logra apreciar la parte del patio con fango en el acceso al establecimiento educativo, lo cual dificulta el ingreso de los niños a sus aulas. (padres limpiando)



Foto 2: PUERTAS: Se evidencia la carencia de chapas.



Foto 3: TECHO EN CONDICIONES DE OXIDACIÓN: El techo evidencia la presencia de óxido. (Miembros de OPF realizando mediciones)




Foto 4: PUERTAS SEPARADORAS: Se necesita refuerzo debido al deterioro de las visagras.



Foto 5: PINTURA: Se observan razgos de humedad en la pared y deterioro de la capa de pintura en el establecimiento educativo.



Foto 6: LETRINAS: Se evidencia el deterioro de la pintura tanto en los muros como en el techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales vacías, con el número de hojas.

Firma: *[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma: *[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SESAMAT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-15-0038-45	FECHA	26/02/2024



Foto 7: VENTANAS: Algunos vidrios de las ventanas están quebrados.



Foto 8: SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA: Colapsó el sistema de captación de agua pluvial - Parte trasera del edificio escolar. (niños al fondo)

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público