



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA GLORIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 15 - 0039 - 43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: proceso de fase intermedio de pintada de pared e instalacion de balcones y puertas del modulo I.




Foto 2: Proceso de fase intermedio de tallado de columnas y soleras de interior y exterior del modulo II.



Foto 3: fase intermedio de techado y fundicion de piso del modulo III



Foto 4: proceso de levantado de pared, techado e instalacion de inodoro del baño, modulo IV.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRAL MIXTA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público