



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA GLORIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 15 - 0039 - 43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: fase de final del mantenimiento, instalacion de puertas, balcones y pintadas de la pared del modulo I.




Foto 2: fase final de antenimiento, tallado de columnas y pintada de pared del modulo II.



Foto 3: fase final de mantenimiento, techado, fundición de piso y levantado de pared de media altura del modulo III.





Foto 4: fase final de matenimiento, pintada e instalación de puertas de baño del modulo IV.

Foto 5:


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo P

