

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ESPERANZA SEAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0044-43	FECHA:	13 JUNIO DE 2024



Foto 1: Se observa el modulo 1 con deterioro en su techo.



Foto 2: Se observa el modulo 2 y 3 con deterioro en su entechado.



Foto 3: Observamos el modulo del baño con puertas en mal estado.



Foto 4: Baños en mal estado.



Foto 5: Porton en mal estado.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de


Firma y Sello


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


 DIRECCION
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 FRAY B. DE LAS CASAS
 SEAMAY