



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CASTELLANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0070-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Cambio de lamina por lamina troquelada




Foto 2: Instalacion de balcones.



Foto 3: Instalacion de canal



Foto 4: Reparacion de muro perimetral



Foto 5: Instalacion de tinaco.



Foto 6: Reparacion de puertas de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---