



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolome de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Semuy Sincheu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0073-43	FECHA:	17/07/2024



FOTO 1: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE COCINA: Inicio de la ampliación de la cocina del establecimiento educativo.



FOTO 2: EL AVANCE DE LA REMODELACIÓN DE LA COCINA: La ejecución lleva un proceso del 50%.



FOTO 3: EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE COCINA: El avance se evidencia el 80%.



FOTO 4: COLOCACIÓN DE LA PILETA DE LA COCINA: Se evidencia el 85% del trabajo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

