

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chimenja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0078-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Entechado del establecimiento.



Foto 2: Colocación del portón principal.



Foto 3: Colocación de balcones



Foto 4: Restauración de pintura en muro exterior de aulas



Foto 5: Colocación de balcón



Foto 6: Restauración de pintura de las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--