



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Esperanza III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0081-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Reparación de la cocina.



Foto 2: Realización del muro perimetral



Foto 3: Colocación de Porton



Foto 4: Colocación de balcones



Foto 5: Entechado de aulas



Foto 6: Colocación de maya a muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos.

