



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Salaguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0111-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Sustituyendo el techo de la cocina



Foto 2: pintando el area de la cocina



Foto 3: Colocacion de techo para los baños del Centro Educativo



Foto 4: Colocando los tubos y luego la torta de concreto para drenar el agua en la entrada al Establecimiento Educativo



Foto 5: Colocando la sustitucion del porton y el techo.



Foto 6: Continuando con el muro perimetral del Centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

