



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Salaguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0111-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: El techo de la cocina concluido.



Foto 2: El area de la cocina terminado de pintar



Foto 3: Colocacion de deposita de agua para los baños del Centro Educativo



Foto 4: Colocando de tubos y luego la torta de concreto para drenar el agua en la entrada al Establecimiento Educativo terminado.



Foto 5: Porton y el techo terminado



Foto 6: Continuando del muro perimetral del Centro educativo con cluido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

