



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Naranjal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1095-43	FECHA:	21 de junio de 2,024.



Foto 1: Esta fotografía evidencia como va el avance del remozamiento a beneficio del Establecimiento Educativo.



Foto 2: En este proceso se realizó el cambio de techo de la aulas del Centro Educativo.



Foto 3: Evidencia el 60% del trabajo avanzado a beneficio de la Comunidad Educativa.



Foto 4: En esta fotografía da a conocer el avance del remozamiento realizado en el predio de la escuela.



Foto 5: Es una de las evidencias sobre el proyecto ejecutado en el Establecimiento Educativo.



Foto 6: Colocacion de vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Martin Ichich Tec

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



112M
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

