



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de Las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Isabel La Isla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 15 - 1097 - 43	FECHA:	10/04/2024



Foto1: Aquí se observa cuando el trabajador del techo del porton estaba instalando.



Foto 2: También se observa la continuidad de la entrada del establecimiento educativo, lado sur, la circulación se estaba ejecutando.



Foto 3: Se observa que en el lado Este, del establecimiento los señores están pegando los bloks



Foto 4: tambien en el lado norte del establecimiento estan desarmando las mallas para poder continuar con el muro.



Foto 5: Esta es la entrada principal del centro educativo, se observa la casita deteriorada pero ya estan las persona por botar.



Foto 6: Se observa el lado oeste, el trabajo esta subiendo dos hlladas de blok

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

