



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1505-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



MODULO I. se observa que las puertas son de metal de buena calidad para cada una de las aulas.



MODULO I: Se observa en la imagen las estructuras metalicas de los balcones a instalar.




MODULO II. Se observa en la imagen el avance del levantamiento de las dos paredes



MODULO III. Se observa el avance del repello de toda las intalaciones del edificio escolar.



MODULO IV. Se observa en la imagen el avance inmediata de la construccion de los tres baños lavables.



MODULO V. Se puede observar el avance de la pintada a color nacional el edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PEDRO CAAL CAAL

Firma y sello del Presidente de la OPF



MACARIO PEC CAAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

