



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1505-43	FECHA:	24 mayo de 2024.



MODULO I. Se observa en la imagen la instalacion de las puertas de metal a color nacional.



MODULO I. Instalacion de los balcones de metal en todas las aulas del edificio escolar.



MODULO II. Se puede observar la culminacion del levantamiento de las dos paredes en dos aulas.



MODULO III. Se puede observar la culminacion del repello en todo el edificio escolar.



MODULO IV. Se puede observar en la imagen la culminacion de la construccion de los tres baños lavables con fosa septica y con deposito de agua ROTOPLAS.



MODULO V. Se puede apreciar de como quedo el edificio escolar cambiando a color a nacional con su respectiva rotulacion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PEDRO CAAL CAAL

Firma y sello del Presidente de la OPF

MACARIO PEC CAAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público