

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Arenal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-2397-43	FECHA:	22 de julio de 2024.



Foto 1: La fotografía evidencia el avance de cambio de techo del Centro Educativo.



Foto 2: Esta fotografía señala la realización de la construcción del piso de concreto en el aula del Establecimiento Educativo.



Foto 3: Aquí indica como fue el proceso de los cambios de accesorios y conexiones eléctricas.



Foto 4: Evidencia las nuevas instalaciones eléctricas de la escuela Caserío Arenal II.



Foto 5: En esta fotografía demuestra el proceso de remozar las instalaciones eléctricas en la escuela.




Foto 6: En la imagen evidencia la instalación de caja de flipo y las conexiones eléctricas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

