



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Arenal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-2397-43	FECHA:	22 de julio de 2024




Foto 1: Aquí se finaliza las nuevas instalaciones eléctricas a beneficio de los niños y niñas de la EORM CASERÍO ARENAL II.



Foto 2: La fotografía evidencia nuevas iluminaciones eléctricas del remozamiento ejecutado al 100%.




Foto 3: La imagen demuestra las conexiones eléctricas correctas y necesarias en el Ventro Educativo.



Foto 4: Se evidencia el nuevo tinaco que se utilizará para el almacenamiento de agua a beneficio de los estudiantes.



Foto 5: En esta fotografía muestra el avance de un 80% del remozamiento realizado en el Establecimiento Educativo.



Foto 6: Esta fotografía evidencia la finalización en su totalidad del remozamiento de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Arenal II.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público