

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEXAN AIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-3766-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Inicio de cambio de techo.



Foto 2: Mantenimiento de estructuras metalicas.



Foto 3: Levantamiento de tres hiladas de block




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR DE LAS CASAS A.Y.	 Firma y Sello Director, Centro Educativo Público
---	---