

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	



Foto 1: Llegada del camión de dejar las laminas y costaneras en la escuela



Foto 2: se descargo las laminas completo en el camión



Foto 3: llegadas de las costaneras en el predio del establecimiento.



Foto 4: se trabajo de quitar todas las laminas durante de la noche.



Foto 5: se dio inicio desmontar las laminas de la escuela



Foto 6: realizacion de cambio de las costaneras del establecimientos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

