



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.D.R.M Comunidad San Luis Samilkar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Luis Samilkar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-001-43	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Se observa la colocación de las estructuras metálicas de la cocina y bodega.



Foto 2: Se observan las dos puertas que se colocaron.



Foto 3: Se observa el mantenimiento de las costaneras.



Foto 4: Se observa el mantenimiento de los balcones, puertas del establecimiento.



Foto 5: Se observa la colocación de la circulación con maderas la cocina y bodega.



Foto 6: Se observa la colocación de las láminas, del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Ant. Ríos

Firma y sello del Presidente del E.D.R.M.



José Ant. Ríos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

