



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Comunidad San Luis Samilha	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Luis Samilha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0011-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1:

Se observa el cambio de entechado por completo del establecimiento y de la cocina.



Foto 2:

Se observa el mantenimiento de los balcones.



Foto 3:

Se observa el Cambio de entechado de la escuela.



Foto 4:

Se observan las láminas nuevas tanto de la cocina y bodega, como también la circulación.



Foto 5:

Se observa el mantenimiento y cambio de los vidrios de las ventanas.



Foto 6:

Se observa el cambio de una Puerta y el mantenimiento de las otras dos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jé Ant. Paz Já

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

