



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD LOS ANGELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0015-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de la pintura de las paredes de la escuela



Foto 2: Se observa el deterioro de la pintura de las puertas




Foto 3: Se observa la necesidad de colocar piso cerámico en el aula 1



Foto 4: Se observa el mal estado de la infraestructura del techo.



Foto 5: Se observa la necesidad de colocar piso cerámico en el aula 2, pues está filtrando la humedad

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

