

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Catalina La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Santo Domingo I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santo Domingo I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8574-43	FECHA:	25/05/2024



Foto1: Cambio de estructura



Foto 2: cambio de estructura y entechado



Foto 3: Cambio de estructura metálica



Foto 4: Se observa el cambio de sanitario y pintura



Foto 5: Se observa el lavamanos sustituido



Foto 6: Colocación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público