

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Catalina La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Santo Domingo I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santo Domingo I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8574-43	FECHA:	25/05/2024



Foto 1: Se observa la estructura nueva



Foto 2: se observa el entechado nuevo



Foto 3: Se observa la sustitución de techo y estructura efectuada



Foto 4: Se observa la sustitución de puertas efectuada




Foto 5: Se observa la sustitución de puertas y mantenimiento de balcones



Foto 6: Se observa el piso colocado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público