

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Isla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 17 0035-43	FECHA:	20_05 -2024



Foto1: Asi se quedó la cocina del establecimiento de la Escuela Oficial Rural Mixta No. 2



Foto 2: Tambien en cada aula ya cuentan con suficiente iluminación.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---