Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Flor Sesajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0088-43	FECHA:	18/06/2024

Foto1: Puertas sucias por falta de circulación

Foto 2: Fundicion de columnas para soporte de mallas

Foto 3: Fundicion de la cimentacion del muro

Foto 4: Levantado de block y columnas en el perimetro completo

Foto 5: Trabajando la base del porton

Foto 6: Sentando la armadura de las columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 2
ALDEA FLOR SESAJAL
RAXRUHA, ALTA VERAPAZ