Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Flor Sesajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0088-43	FECHA:	18/06/2024



Foto1: Muro de la parte frontal del establecimiento

Foto 2: Coronacion del muro

Foto 3: Fundicion de la cimentacion y levantado de block

Foto 4: Instalación de la malla

Foto 5: Colocación del Porton

Foto 6: Clausura del proyecto. Se afinaron detalles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público